



【新型フィルバルブ対応】

対象便器: C385/C385B/C385BH/C385P  
C485/C585B/C605/C605B  
C605BH



●図は発売時の部品展開図であり、現行のメンテナンス部品とは異なることがあります。

メンテナンス部品一覧

No.	部品名	品番	価格(円)	備考
1	レバーハンドル	CF2305HS	3,000	
2	フィルバルブ	CF788SP2	※ 9,000	新型フィルバルブに取替えの場合は、手洗吐水管の交換も必要になります。フィルバルブには手洗接続管・補給水管も含まれます。
	手洗吐水管	CF220PTSRLI	※ 2,200	
3	手洗接続管	CF190TSP	※ 1,200	フィルバルブの種類により、部品形状が異なります。写真をご参照の上、部品選定ください。
		CF185TSP0150	650	
4	補給水管	CF390SHS	600	
5	ダグラス弁用フラッパー	CF1305GS	1,000	
5・6	ダグラス弁セット	CF1305MTSAR	※ 7,900	フラッパー含む。 密結パッキンの交換も必要になります。
7	密結パッキン	CF151PSW	※ 1,200	
8	タンク取付ねじ	VCF151BS	※ 1,000	締付工具(VCF151BSG) ¥550
9	手洗吐水管	CF220PTSLI	2,200	

- ※は発売時使用部品と異なります。
- 表示価格は税抜価格となります。
- 仕様および価格は予告なく変更することがあります。